

Согласовано:
 Протокол заседания
 Управляющего Совета
 № 2 от 28.08.16г.

Утверждаю:
 Директор школы Т.П.
 Дворникова



АНКЕТА ОБСЛЕДОВАНИЯ

доступности для инвалидов общественного здания

Основные сведения по объекту (учреждению)

Наименование объекта	Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение Можарская средняя общеобразовательная школа № 15
Фактический адрес	662924 Красноярский край, Курагинский район, село Можарка, улица Школьная, дом 7 А
телефон	E-mail: Mogarca15a@ya.ru
Ведомственная принадлежность	департамент
Вид деятельности	ОКВЭД 80.21.2
Форма собственности объекта	муниципальная
Объем предоставляемых услуг	130 обучающихся

Объем предоставляемых услуг	130 обучающихся
Размещение объекта	отдельно стоящее здание; здание нежилое
	этажи, на которых оказываются услуги населению: 2 этажа
Количество и назначение входов	1 – основной, 5 - запасные
Год постройки	2010
Год последней реконструкции	2010 год

Описание маршрута следования к объекту:

Расстояние до объекта от остановки транспорта, м		Вид транспорта, номер маршрута, название остановки	
Наземные переходы на пути следования к объекту от остановки		нет	
Наземные тактильные указатели перед переходами	нет	Регулируемые переходы	нет
Наземные тактильные указатели препятствиями	нет	Регулируемы переходы со звуковой сигнализацией	нет

Внеуличные переходы (надземные мосты и подземные туннели)	нет	Нерегулируемые переходы	нет
Внеуличные переходы (надземные мосты и подземные туннели)	нет	Внеуличные переходы с пандусом	нет
Перепады высоты на пути движения	нет	Внеуличные переходы с подъемником	нет
Лестницы на пути движения	нет	Съезды на проезжую часть с уклоном до 10%	нет
Поручни на имеющихся лестницах	нет	Съезды с уклоном более 10% (ненормативный)	нет
Пандусы на пути движения с уклоном менее 8% (нормативные)	нет	Бордюры на пересечении путей движения с транспортным проездом более 1,5 см	нет
Пандусы на пути движения с уклоном более 8% (ненормативные)	нет	Бордюры на пересечении путей движения с транспортным проездом более 4 см	нет
Поручни на имеющихся пандусах	нет		

Наименование элементов объекта	Фактическая величина, наличие	Рекомендации по адаптации	Примечание: Для какой категории доступно	Условия при полной доступности	Условия при частичной доступности	Категории инвалидов
1	2	3	4	5	6	7
1. ТЕРРИТОРИЯ ОБЪЕКТА (при наличии)						
Вход на территорию (при наличии ограждения)						
- ширина прохода, калитки	1,2 м		КОСГ	0,9 м и более	Не менее 0,8 м, допустим проход через ворота для автотранспорта	К, О
- *информация об объекте	нет	Установить информацию об объекте	КОСГ Частичная доступность	Имеется	Допустимо отсутствие	К, О, С, Г
Автостоянка посетителей (при наличии)						
*Расстояние до входа в здание	30 м		КОСГ Полная доступность	50 м и менее	Не более 250 м	К, О

Количество машино-мест для инвалидов	0	Реконструкция территории автостоянки, установить знак доступности	недоступно	5% и более	Допустимо отсутствие	К, О
Габариты машино-места для инвалидов (ширина)	0			3,5м и более	Стандартное (2,5 х5,0 м) или отсутствует	К
Габариты машино-места для инвалидов (глубина)	0			5,0 м и более		К
Путь к входу в здание (для доступа в зону оказания услуг)						
- ширина тротуара (пути движения)	Более 1,5 м		КСГО Полная доступность	1,5 м и более, допустимы сужения до 0,9 м	Не менее 1,2м, допустимы сужения до 0,9 м	К
-*указатели направления движения	нет	Установить указатели направления движения	КГ Частичная доступность	Имеются	Допустимо отсутствие	К, Г

- *ограждение, бордюр с направляющей функцией вдоль тротуара	нет		С Частичная доступность	Имеется	Допустимо отсутствие	С
- *места отдыха	имеются		КО Полная доступность	Имеются		К, О
Открытая лестница (лестница на рельефе территории):						
- высота подъема справочно	0,6 м					
- *поручни высота Не требуются при высоте входной площадки не более 0,45 м	0,9 м		ОС Полная доступность	Как минимум с одной стороны на высоте 0,8-1,1 м. -	Допустимо отсутствие на высоту подъема лестницы не более 0,65 м	О, С
- тактильная полоса перед маршем (вверху и внизу)	нет	Создать тактильную полосу перед маршем	С Частичная доступность	За 0,6 м до марша	Допустимо отсутствие, несоответствие	С
-контрастная маркировка ступеней	нет	Создать контрастную маркировку ступеней, установить	С Частичная	Есть на всю ширину проступи или	Отсутствие, несоответствие	С

(крайних ступеней или края всех ступеней марша)		световые маячки на ступенях	доступность	шириной не менее 6 см по краю проступи		
Пандус на рельефе						
- высота подъема одного марша (наибольшая высота подъема одного из маршей)	0,6м		К Полная доступность	0,8 м и менее	не учитывается	К
- уклон Формула расчета уклона пандуса в % = (H : L) x 100%.	7,5 %		К Полная доступность	8 % и менее, для подъема до 0,2 м – до 10%	Не более 16,5 %, на высоту до 0,45 м не более 20%	К
Поручни с двух сторон требуются при подъеме более 0,15 м	есть			Наличие	Отсутствие, несоответствие	
- на высоте (нижний поручень)	нет	Установить нижний поручень на высоте 0,7 м	К Частичная доступность	0,7 – 0,9 м		К

-*на высоте (верхний поручень)	1,1 м	Установить верхний поручень пандуса на высоте 0,8-1,0 м	О Частичная доступность	0,8 – 1,0 м		О
2. ВХОДНАЯ ГРУППА (для доступа в зону оказания услуг)						
Крыльцо или входная площадка						
Высота площадки Справочно	<p>Для определения необходимости лестницы и пандуса, ограждения, поручней на лестнице и пандусе.</p> <ul style="list-style-type: none"> - При высоте площадки более 0,45 м должно быть ограждение площадки, поручни на лестнице и пандусе. - При высоте площадки менее 0,45 м ограждение площадки и поручни на лестнице могут отсутствовать. - Лестница отсутствует, ограждение площадки и поручни на пандусе не требуются. 					
Габариты площадки (ширина) с пандусом	2,5 м		К Полная доступность	1,5 м и более, при автоматических дверях не менее 1,2 м	Не менее 1,2м, при автоматических дверях не менее 1,1 м	К
Габариты площадки (глубина) с пандусом	5,3 м		К Полная доступность	1,8 м и более, не менее 1,2 м при автоматических	1,5 м и более, не менее 1,2 м при автоматических	К

				дверях	дверях		
Габариты площадки (ширина) без пандуса	2,5 м		ОС Полная доступность	Не менее 1,5 м	Не менее ширины входной двери	О, С	
Габариты площадки (глубина) без пандуса	5,3 м		ОС Полная доступность	Не менее 1,5 м, при автоматических дверях не менее 1,2 м	Не учитывается	О, С	
*Поручни (ограждение высотой не менее 0,8 м, допустимы другие виды ограждения, не требуется при трехсторонних лестницах)	1,1 м		КОС Полная доступность	Есть при высоте более 0,45 м,	Допустимо отсутствие	К, О, С	
*Навес	Имеется		КО Полная доступность	Наличие			К, О
*Информация об объекте (сфера оказываемых услуг,	нет	Установить информацию об объекте	Г Частичная	Наличие			Г

часы работы, знак доступности объекта для инвалидов)			доступность			
Лестница наружная						
Тактильная полоса перед маршем вверху и внизу За 0,6 м до марша	нет	Установить тактильную полосу перед маршем вверху и внизу	С Частичная доступность	Имеется	Допустимо отсутствие, несоответствие	С
Маркировка ступеней	нет	Сделать маркировку ступеней	С Частичная доступность	Имеется на проступи крайних ступеней, или на всех ступенях	Допустимо отсутствие, несоответствие	С
Поручни с двух сторон	имеется		ОС Полная доступность	Как минимум с одной стороны, допустимо отсутствие при высоте крыльца менее 0,45 м	Допустимо отсутствие при высоте крыльца не более 0,65м или при входном пандусе с уклоном не более 16,5%	О, С
- на высоте	1,1 м		ОС Полная доступность	0,8-1,1 м	Допустимо несоответствие	О, С
- * завершения поручней за	нет	Установить завершения	ОС	Наличие	Допустимо	О, С

пределами марша		поручней за пределами марша	Частичная доступность		отсутствие	
- *не травмирующие окончания	имеется		ОС Полная доступность	Наличие		О, С
Пандус наружный						
Уклон пандуса в % = (Н : L) x 100%	7,5 %		К Полная доступность	8 % и менее	Не более 16,5% (9°)	К
Ширина марша (в чистоте, между поручнями)	1,15 м		К Полная доступность	0,9 м и более	Не менее 0,85 м	К
Высота подъема одного марша (максимальная)	0,6 м		К Полная доступность	0,8 м и менее	Не ограничена	К
Разворотные площадки: (указываются габариты						

наименьшей)						
-при въезде на пандус, длина	2 м		К Полная доступность	1,2 м и более	не менее 1,0 м	К
-при въезде на пандус, ширина	1,15 м		К Полная доступность	1,2 м и более	Менее 1,0 м	К
-промежуточная прямая, длина				1,2 м и более	допустимо отсутствие	К
-промежуточная прямая, ширина				0,9 м и более	Допустимо отсутствие	К
-промежуточная с поворотом направления движения, длина	нет			1,2 м и более	Не менее 1,0 м (допустима не горизонтальная)	К
-промежуточная с поворотом направления движения, ширина	нет			1,2м и более	При повороте на 90° не менее	К

					1,0 м	
Поручни с двух сторон:	имеются			наличие	Отсутствие, несоответствие	
- на высоте (нижний поручень)	нет		К Частичная доступность	0,7-0,9 м		К
- *на высоте (верхний поручень)	1,1 м		О Частичная доступность	0,8-1,0 м		О
- *горизонтальные завершения поручней				Имеются	Допустимо отсутствие	К
- *нетравмирующие окончания				Имеются		К, О
*Нескользящее покрытие (при намокании)				Наличие		К
Наружный подъемник (при отсутствии пандуса на				Наличие при необходимости	Мобильный	К

входе, если вход не с уровня земли)					подъемник при необходимости	
*Звуковой маяк у входа	нет	Установить звуковой маяк у входа	С Частичная доступность	Имеется	Допустимо отсутствие	С
Тамбур						
Глубина	3,2 м		К Полная доступность	1,5 м и более, при автоматических дверях допустимо менее 1,5 м	Менее 1,5 м	К
Ширина	2,8 м		К Полная доступность	2,0 м и более, при автоматических дверях допустимо менее 2,0 м	Менее 2,0 м	К
Двери распашные, справочно	имеется					

Двери автоматические, справочно	-					
- ширина дверного проема в свету	1,4 м		КО Полная доступность	0,85 м и более	Не менее 0,8 м	К, О
- высота порога наружного, внутреннего	0,03	Установить порог наружный с высотой 0,025м и менее	К Частичная доступность	0,025 м и менее	более 0,025 м	К
Лестница на уровень 1-го этажа						
Маркировка ступеней				Имеется на проступи	Отсутствие, несоответствие	С
Поручни с двух сторон:				Имеются как минимум с одной стороны	Допустимо отсутствие	О, С
- на высоте				0,8 – 1,1 м	Допустимо отсутствие, несоответствие	О, С
-* горизонтальные завершения поручня				Имеются	Допустимо отсутствие, несоответствие	О, С

- *нетравмирующие окончания				Имеются	Допустимо отсутствие, несоответствие	О, С
Пандус внутренний к лестнице на уровень 1-го этажа						
Ширина марша				0,9 м и более	Не менее 0,85м	К
Уклон				8% и менее	Не более 20%	К
Разворотные площадки внизу,верху (длина)				1,2 м и более	Менее 1,0 м	К
Разворотные площадки внизу,верху (ширина)				1,2 м и более	Менее 1,0 м	К
Поручни с двух сторон:						
- на высоте (нижний поручень)				0,7 – 0,75 м	Допустимо отсутствие, несоответствие	К
- *на высоте (верхний				0,8 – 1,0 м	Допустимо	К, О

поручень)					отсутствие, несоответствие	
- *горизонтальные завершения поручней				Имеется	Допустимо отсутствие	К
Пандус переносной				-	Наличие	К
Подъемник для инвалидов						
- стационарный	нет	Установить подъемник для инвалидов (стационарный или мобильный)	К Недоступность	наличие	-	К
- мобильный	нет	Установить мобильный подъемник	К Недоступность	-	наличие	К
Коридоры/холлы						
Ширина полосы движения (с учетом мебели и оборудования)	2 м		К Полная доступность	1,2 м и более, допустимы сужения до 0,9 м на длину не более 1,0 м	Не менее 0,9м, допустимы сужения до 0,8 м	К

Разворотные площадки, глубина	2		К Полная доступность	1,2 м и более	Менее 1,2м	К
Разворотные площадки, ширина	2		К Полная доступность	1,2 м и менее	Менее 1,2м	К
*Указатели направления движения, входа, выхода	имеются		КГ Полная доступность	Имеются	Допустимо отсутствие	К, Г
*Пиктограммы (доступность, вход, выход)	имеются		КГ Полная доступность	Имеются		К, Г
Речевые информаторы и маяки	Нет		С Частичная доступность	Имеются		С
*Экраны, текстовые табло для дублирования звуковой информации	Нет	Установить экраны, текстовые табло для дублирования звуковой информации	Г Частичная доступность	Имеются		Г

*Аудиовизуальные информационно-справочные системы	Нет	Установить аудиовизуальные информационно-справочные системы	Г Частичная доступность	Имеются		Г
*Тактильная схема	Нет	Установить тактильную схему	С Частичная доступность	Имеются		С
*Место отдыха и ожидания:						
- места для сидения на каждом этаже	имеются		О Полная доступность	Наличие	Допустимо отсутствие	О
- зона для коляски на каждом этаже	Нет		О Частичная доступность	Наличие	Допустимо отсутствие	
* Навесное оборудование, выступ в зону движения	Нет		С	Необходимо отсутствие	Допустимо наличие	С
Лестница, перепады высот на этаже (в коридорах): нет						
Контрастная маркировка ступеней				Есть на проступи	Отсутствует или не соответствует	С

Поручни с двух сторон на лестнице				Есть как минимум с одной стороны	Отсутствуют, не соответствуют. Допустимо отсутствие для лестниц не более 5 ступеней	О
- *горизонтальные завершения поручней				имеются	отсутствуют	О
Пандус внутренний на этаже нет						
Ширина марша	-			0,9 м и более	Не менее 0,85 м	К
Уклон пандуса в % = (H : L) x 100%	-			8 % и менее	Не более 16,5 %	К
Разворотные площадки внизу, вверху (длина)	-			1,2 м и более	Не менее 1,0 м	К
Разворотные площадки внизу, вверху (ширина)	-			1,2 м и более	Не менее 1,0 м	К
Поручни с двух сторон:-						
- на высоте (нижний				0,7 – 0,9 м	Отсутствие или	К

поручень)					несоответствие	
- *на высоте (верхний поручень)				0,85 – 1,0 м		О
Лестница межэтажная (в зону оказания услуги)						
Маркировка ступеней	нет	Сделать контрастную маркировку ступеней лестниц межэтажных		Есть на проступи	Отсутствие или несоответствие	С
Поручни с двух сторон: - на высоте 0,8 – 0,1 м	С одной стороны 0.8м		ОС	Как минимум с одной стороны	Отсутствие на части маршей, несоответствие	О, С О, С
- *горизонтальные завершения	Имеется		ОС	Имеется	Допустимо отсутствие	О, С
- *не травмирующие окончания				Имеется	Допустимо отсутствие	О, С
- *указатели номера этажа на поручне тактильные				Имеется	Допустимо отсутствие	С
Лифт пассажирский	нет					

Кабина:	нет					
- длина				1,25 м и более	Не менее 1,25 м	К
- ширина				1,1 м и более	Не менее 1,0 м	К
- ширина дверного проема				0,8 м и более	Не менее 0,75 м	К
-* поручни				Имеется	Допустимо отсутствие	О
*Световая информация				Имеется		Г
*Звуковая информация				Имеется		С
*Знак доступности				Наличие		К
*Указатели номера этажа напротив лифта				Наличие		К, Г
Обслуживание через окно/прилавок: нет						
Высота рабочей поверхности				0,8 – 1,1 м	Допустимо несоответствие	К
Габариты зоны обслуживания (глубина)				1,25 м и более	Не менее 1,2 м	К

Обслуживание в кабинете						
Ширина проема двери в свету				0,8 м и более	Не менее 0,75 м	К
Высота порога	0,03		К частично	0,025 м и менее	Более 0,025 м	К
Информация тактильная о назначении кабинета	нет	Установить: Информацию тактильную о назначении кабинета		На стене рядом с дверью	На двери или отсутствует	С
Информация визуальная контрастная о назначении кабинета:	нет	Установить: Информацию визуальную контрастную о назначении кабинета		На стене рядом с дверью	Допустимо отсутствие	К, О, С, Г
- *размещение на высоте	нет			1,8 м и менее	Не учитывается	К
- *высота прописных букв	нет			0,016 м и более	Не учитывается	С
Зона для кресла-коляски	нет			не менее 1,2 x 0,9 м	не менее 1,1 x 0,8 м	К

Обслуживание с перемещением №

Ширина полосы движения по зоне обслуживания	Более 1,2 м		К	1,2 м и более, сужения до 0,9 м на длину не более 0,6 м	Не менее 0,9 м с расширениями до 1,2 м	К
*Высота оборудования для посетителей (стеллаж, витрина, прилавок, художественный объект и т.п.)				0,8 – 1,1 м	Без ограничений	К
Кабина индивидуального обслуживания (примерочная, переговорная, кабина телефона и др.): нет						
Длина				1,8 м и более	1,5 м	К
Ширина				1,6 м и более	1,5 м	К
Место для сидения				Имеются		О
*Крючки для костылей				Имеются	Допустимо отсутствие	О
Зал (с фиксированными местами зрительный, читальный, ожидания и пр. вместимостью более 50 мест): нет						
Доля мест для колясочников от общего числа мест				2% и более	Не менее одного места	К

Ширина прохода к месту для инвалида на кресле-коляске				1,2 м и более	Не менее 0,9 м	К
Доля мест для лиц с нарушением слуха				2 % и более	Не учитывается	Г
Специализированная зона обслуживания инвалидов-колясочников	Нет		К Частичная доступность	Не требуется	Имеется	К
Санузел для посетителей	Имеется		Г Полная доступность	Имеется	-	Г
Санузел для инвалидов в составе санузла для посетителей	Нет	Создать санузел для инвалидов в составе санузла для посетителей и установить знак доступности для инвалидов	КОС Частичная доступность	Имеется	-	
*Знак доступности помещения	нет	Установить знак доступности		Имеется	Допустимо отсутствие	К
Тактильная маркировка	Нет	Создать тактильную маркировку		Имеется		С

Ширина дверного проема	1.2м		КО Полная доступность	0,8 м и более	Не менее 0,75 м	К, О
Раковина:	Имеется					
- зона у раковины (глубина)	0,4 м	Установить раковину с глубиной не менее 0,8 м x 1,2 м	К Частичная доступность	1,2 м и более	Не менее 0,8 м × 1,2 м (допустимо расположение кресла-коляски боком к раковине)	К
- зона у раковины (ширина)	Более 0,8		К Полная доступность	0,8 м и более		К
- *высота раковины	0,9			0,8 – 0,9 м	не более 0,9 м	К
- *опорный поручень	нет	Установить опорный поручень к раковине	О Частичная доступность	Наличие	Допустимо отсутствие	О
Кабины для инвалидов:	нет	Сделать кабины для инвалидов		КО Недоступно		
- количество кабин				справочно		

- *знак доступности кабины				Имеется	Отсутствует	К
- ширина дверного проема				0,8 м и более	Не менее 0,75 м	К, О
Габариты санузла/кабины (длина)				1,8 и более	1,6 м	К
Габариты санузла/кабины (ширина)				1,65 м и более	1,5 м	К
Опорные поручни				Имеется	Стационарный у стены	К, О
в т. ч. откидные со стороны пересадки из кресла- коляски на унитаз				Имеются	Допустимо отсутствие поручня со стороны пересадки	К
- зона для кресла-коляски рядом с унитазом (ширина)				0,8 м и более	Не менее 0,75 м	К
- *крючки для костылей				Наличие	Допустимо отсутствие	О

Примечание: При наличии нескольких обследуемых структурных элементов (лестниц, путей движения и т. п.) использовать дополнительные копии соответствующих разделов (вкладки).

ВЫВОДЫ

В результате обследования установлено, что для обеспечения доступности необходимо выполнить следующие основные мероприятия:

- на территории объекта - установить информацию об объекте; установить указатели направления движения; создать тактильную полосу перед маршем; установить завершения поручней за пределами марша; создать контрастную маркировку ступеней, установить световые маячки на ступенях
- на входной группе — установить информацию об объекте; установить тактильную полосу перед маршем вниз и вверх; сделать маркировку ступеней; установить завершения поручней за пределами марша; установить звуковой маяк у входа; установить порог наружный с высотой 0,025м и менее; установить подъемник для инвалидов (стационарный или мобильный); установить экраны, текстовые табло для дублирования звуковой информации; установить аудиовизуальные информационно-справочные системы; установить тактильную схему; сделать контрастную маркировку ступеней лестниц межэтажных
- на путях передвижения - реконструировать автостоянку для инвалидов и установить знак доступности
- в зоне оказания услуги – установить информацию визуальную контрастную и тактильную о назначении кабинетов;
- в санитарных помещениях – создать санузел для инвалидов в составе санузла для посетителей; сделать кабины для инвалидов; создать тактильную маркировку; установить раковину с глубиной не менее 0,8 м x 1,2 м; установить опорный поручень к раковине

Ответственные за проведение обследования объекта:

Галета И.А. – замдиректора по УВР



Хромова О.Н.-психолог ОУ



Фомина С.Г. – завхоз ОУ


